

Tabela partycypacji sp-ni w kosztach wymiany stolarki okiennej
na rok 2021

lata ekspl.	Partycy -pacja	032/033 117x145	034/035 147x145	036/037 177x145	0B5/0B6 87x221	030/031 87x145	038/039 207x145	026/02 57x145	240x145
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	sp-<u>nia</u>	242,83	273,74	320,81	209,51	175,67	342,80	148,01	398,78
11	sp-<u>nia</u>	267,11	301,11	352,89	230,47	193,23	377,08	162,81	438,66
12	sp-<u>nia</u>	291,39	328,48	384,97	251,42	210,80	411,36	177,61	478,54
13	sp-<u>nia</u>	315,68	355,86	417,05	272,37	228,36	445,64	192,41	518,42
14	sp-<u>nia</u>	339,96	383,23	449,14	293,32	245,93	479,92	207,21	558,30
15	sp-<u>nia</u>	364,24	410,60	481,22	314,27	263,50	514,20	222,01	598,18
16	sp-<u>nia</u>	388,53	437,98	513,30	335,22	281,06	548,48	236,81	638,05
17	sp-<u>nia</u>	412,81	465,35	545,38	356,17	298,63	582,76	251,61	677,93
18	sp-<u>nia</u>	437,09	492,72	577,46	377,13	316,20	617,04	266,41	717,81
19	sp-<u>nia</u>	461,38	520,10	609,54	398,08	333,76	651,32	281,21	757,69
20	sp-<u>nia</u>	485,66	547,47	641,62	419,03	351,33	685,60	296,01	797,57
21	sp-<u>nia</u>	509,94	574,84	673,70	439,98	368,90	719,88	310,81	837,45
22	sp-<u>nia</u>	534,22	602,22	705,78	460,93	386,46	754,16	325,61	877,32
23	sp-<u>nia</u>	558,51	629,59	737,87	481,88	404,03	788,44	340,41	917,20
24	sp-<u>nia</u>	582,79	656,96	769,95	502,83	421,60	822,72	355,21	957,08
25	sp-<u>nia</u>	607,07	684,34	802,03	523,79	439,16	857,00	370,01	996,96
26	sp-<u>nia</u>	631,36	711,71	834,11	544,74	456,73	891,28	384,81	1036,84

lata ekspl.	Partycy -pacja	032/033 117x145	034/035 147x145	036/037 177x145	0B5/0B6 87x221	030/031 87x145	038/039 207x145	026/02 57x145	240x145
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	sp-<u>nia</u>	647,54	729,96	855,50	558,70	468,44	914,13	394,68	1063,42
28	<u>sp-<u>nia</u></u>	647,54	729,96	855,50	558,70	468,44	914,13	394,68	1063,42
29	<u>sp-<u>nia</u></u>	647,54	729,96	855,50	558,70	468,44	914,13	394,68	1063,42
30 i więcej	<u>sp-<u>nia</u></u>	647,54	729,96	855,50	558,70	468,44	914,13	394,68	1063,42